

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. szeptember 19 – szeptember 25.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	<p>A hét feladatai: Hikari-kamera beállítás. A vákuumrendszer felülvizsgálata. FIB rendszer javítás. Gentle mill használatának gyakorlása. VG, RK, DZ</p>	szerviz munka VG, RK, DZ	szerviz munka VG, DZ	szerviz munka VG, RK, DZ,	szerviz munka VG, DZ		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ
HK
RK
VG

Dankházi Zoltán
Havancsák Károly
Ratter Kitti
Varga Gábor